



	危険箇所住所	危険と思われる内容	改善案
①	布施第2公園 横道路	公園から歩道がなくすぐ車道に出れてしまう	公園の出口を示すサインを車道に設置し、危険を提示する。
②	リサイクル買取置き場	中が見通せないため児童が連れ込まれる可能性	日中は管理者がいる。夜間時間は街灯の設置により見通しを良くする
③	西口保育園までの直進道路	見通しが良いためスピードを出す車が多い。	歩道もないため、歩道にカラーリング、危険サインをペイントする。
④	布施新町側からの横断歩道	直線道路のため、スピードを出している。	道路へのカラーリング、警告標識の設置。信号機設置。
⑤	岡田病院前 T 字路	自動車等右左折の際にスピードを出している。	歩道までの横断歩道の設置、道路へのカラーリング。
⑥	布施弁天行き東武バス通り角	見通しが悪い、大型車両やバスも通行する。	歩道部分のカラーリング、コーナーにポールを立て巻き込み予防。
⑦	西口保育園横の交差点	一時停止無視の車両が多い。	信号機の設置。一時停止標識を目立つ位置に立てる。